



Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. (+48) 22 443 04 00, fax (+48) 22 443 04 01
www.mwkwz.pl

WOJEWODZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE

Delegatura w Radomiu

26-600 Radom, ul. Żeromskiego 53
tel. 48 363-92-14; tel. 48 363-85-14

(Znak sprawy)

PROTOKÓŁ

z kontroli przestrzegania i stosowania przepisów
dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami

w dniu 21.02.2019 o godzinie: 10⁰⁰ w miejscowości Radom
działając na podstawie upoważnienia MWKZ nr: 37/2019
przeprowadzono kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami [podstawa prawna: art. 38 i 39 ustawy z dnia 23 lipca 2003
r., o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018, poz2067, z późn. zm.)

w obiekcie zabytkowym: opuszczone frontowe
adres: ul. Piłsudskiego 12
gm. / pow.: Radom
właściciel: Gmina Miasta Radomia

kontrolujący:

- kontrolujący:
- | | | | |
|----|--|------|------|
| 1. | st. specjalista Tomasz Gola - Wrocławskie Del. Radom | | |
| 2. | st. inspektor Monika Lipińska | -11- | -11- |
| 3. | st. inspektor Kamilla Piecyk | -11- | -11- |

kontrolowany:

- kontrolowany:
1. Pani Anna Skubisz-Szymonowicz - Dyrektor Biblioteki Publicznej
 2. Pan Andrzej Kaniowski - MZL

W obecności:

1. Paw Jolanta Kondracka - Turimeli MZG
2. Paw Mirosława - Wielki Dąb Adm: Org.
Kierujący Biblioteką Publiczną

I. W trakcie kontroli ustalono:

Opis: Ogrodzenie frontowe miodonowiczi potorskiej przy ul. Piłsudskiego 10 w Ładomiu, ch. emd nr 2713 składa się z murowanego, ceglano-coklowego i otynkowanego; ceglano-fundamentu, ścian, odizolowanych przetrzaskanych na cokołach oraz bariery murawnej w formie

sterech prototypowych stupów trapezowych bramy i drzwi ^{metalowe} furtki.
Cokoł zewnętrzny jest naciągany kamieniem.

Stan techniczny oproduktu jest bardzo zły. Wzrost poziomu oproduktu mocno oddziaływał na zewnętrzne posępy, na co wpływ miało również fragmenty fundamentu spowodowane przez wzmocnienie w bliskim sąsiedztwie muru. Długość zostały nycie, ale pozostały niewymiarowe łopaty. W związku z deformacją muru nastąpiło przedłużenie południowego ściany bramy. Cokoł oraz ściany bramy mocno zawiłgocione co powoduje odspajanie tyłków. Na całej długości murów widoczne spękania w przemieszczeniu. Odkryta cegła skorodowana, zaprawa wypiękna. Zwiększenia ścian bramy mocno zmniejszone rubrykami.

Pręta żelazne w mostostawie stawy występują osłabione korozją, niektóre elementy uległy niewielkim deformacjom.

Nakład kamienne zabezpieczające nadektem atmosferycznym i mikrobiologicznym. Istnieje uchybienie mechaniczne i mechaniczne ubytki. Ściana bramy, murów ozdoby i furtki mechno skorodowane. Furtki uchybione nie otwierają się.

W październiku 2018, została opracowana opinia techniczna stanu technicznego fragmentu oproduktu Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piłsudskiego 12 w Radomiu, od strony zachodniej, aut. mgr inż. Piotr Jurek, kierującego pracą uprawnioną budowlaną do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Uzasadnienie: Wojewódzki Konwent - Zabytków, decyzja nr 973/DE/18 z dnia 28.11.2018. wydatkowanie na generalny remont przedmiotowego oproduktu. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Przedłożono:

Uwagi:

Wyjaśnienia strony kontrolowanej:

Protokół zawiera numerowanych stron + załączników, wykonano w
egzemplarzu/ach.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

Kontrolujący:

1. *Tomasz Gola*
2. *Janina K. p.*
3. *Ple*

kontrolowany:

1. *Anna Skulicz-Gajmowska*
2. *KAT*

w obecności:

1. *Yllug*
2. *S. S. S.*

Tożsamość osób ustalono na podstawie (podać rodzaj dokumentu ze zdjęciem na podstawie którego dokonano potwierdzenia tożsamości):

1.
2.
3.
4.
5.